


1.4 ΜΕΤΑΛΛΑ και ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ

1.4α. Μονοφασικά και διφασικά διαγράμματα ισορροπίας


Μονοφασικό διάγραμμα
φάσεων Cu-Ni



Κανόνας μοχλού

$$\text{Σημείο Z: } \frac{\text{Στερεό}}{\text{Υγρό}} = \frac{\text{XZ}}{\text{ZY}}$$

Διφασικό διάγραμμα
ισορροπίας



Ευακτικό σημείο

Διαγράμματα ισορροπίας
φάσεων