



1.7 Έλεγχος των μηχανικών ιδιοτήτων των μετάλλων

1.7.8 Ενδοτράχυνση και ανακρυστάλλωση




Ενδοτράχυνση και ανακρυστάλλωση



Ενδοτράχυνση: μηχανική παραμόρφωση κόκκων

Επίδραση της διαμέτρου των κόκκων στην αντοχή και των ολκιμότητας του ορείχαλκου



Μεταβολή των μηχανικών ιδιοτήτων σε σχέση με το μέγεθος της ενδοτράχυνσης

